Analiza przyczyn uszkodzeń betonowej nawierzchni drogi ekspresowej w rejonie Polski centralnej

3	
4	Analysis of causes of damage to concrete highway pavement in central Poland
5	
6	Michał A.Glinicki, Daria Jóźwiak-Niedźwiedzka, Aneta Antolik, Kinga Dziedzic, Mariusz
7	Dąbrowski, Karolina Bogusz, Paweł Lisowski
8	Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa
9	
10	Streszczenie
11	
11	
12	Po 15 latach eksploatacji odcinka drogi ekspresowej zaobserwowano przedwczesne
13	uszkodzenia nawierzchni betonowej objawiające się widocznymi spękaniami, głównie wzdłuż
14	spoin poprzecznych oraz w narożach płyt. Na próbkach-odwiertach przeprowadzono badania
15	diagnostyczne, obejmujące analizę petrograficzną betonu i kruszyw mineralnych przy użyciu
16	mikroskopii optycznej i skaningowej, ocenę właściwości sprężystych, stopnia spękania i
17	charakterystyki porów, a również identyfikację produktów reakcji alkalia-krzemionka.
18	Stwierdzono liczne pęknięcia w ziarnach kruszywa grubego kwarcytowego oraz w matrycy
19	cementowej. W ziarnach kwarcytu zidentyfikowano znaczącą obecność kwarcu
20	mikrokrystalicznego i kryptokrystalicznego. Jednoznacznie zidentyfikowano produkty reakcji
21	alkalia-krzemionka o typowym składzie. Znaczne spękanie i zmniejszenie modułu
22	sprężystości skorelowano z obecnością reaktywnego kwarcu w kruszywie kwarcytowym,
23	uznając reakcję alkalia-krzemionka za główną przyczynę uszkodzeń. Przedyskutowano
24	możliwą rolę dodatkowych czynników destrukcyjnych, takich jak wpływ ruchu pojazdów
25	ciężkich oraz agresja mrozu.
26	
27	Słowa kluczowe: beton, diagnostyka, kruszywo, kwarcyt, nawierzchnia drogowa, reakcja
28	alkalia-krzemionka, spękania, trwałość
29	
30	Objętość artykułu: 5050 słów (tekst + bibliografia) + 10 rysunków*250 = 7550 słów
31	

32 1. Wprowadzenie

33 Betonowe nawierzchnie nowych dróg ekspresowych projektuje się zazwyczaj na 30-letni 34 okres eksploatacji pod obciażeniem ruchem pojazdów o określonym, dopuszczalnym nacisku na oś pojazdu [1]. Faktyczna trwałość nawierzchni betonowych może być znacznie dłuższa 35 [2, 3]. Przedwczesne wystąpienie uszkodzeń nawierzchni wymaga analizy różnych 36 możliwych mechanizmów uszkodzeń i przewidywania dalszej możliwości eksploatacji [4]. 37 38 Oprócz obciążenia ruchem pojazdów pod uwage bierze się efekty oddziaływań środowiskowych, efekty zimowego utrzymania nawierzchni oraz możliwości wystapienia 39 40 degradacji warstw podłoża i podbudowy. Betonowe płyty nawierzchni na ogół pozostają stale zawilgocone, co sprzyja wystąpieniu uszkodzeń mrozowych. Jedną z przyczyn uszkodzeń 41 42 nawilżonego betonu może być ekspansywna reakcja alkalia-krzemionka (ASR), występująca w szczególnym przypadku obecności reaktywnych składników kruszyw mineralnych i 43 wysokiej zawartości jonów alkalicznych w cieczy porowej betonu [5-7]. Uszkodzenia 44 betonowych nawierzchni drogowych i lotniskowych spowodowane reakcją ASR stwierdzono 45 np. w krajach Europy i Ameryki, przy czym do typowych objawów należą: sieć gestych 46 spekań, zwłaszcza w pobliżu szczelin, wykruszanie się krawędzi szczelin, odpryski ziaren 47 kruszywa lub wyciskanie materiału wypełniającego szczeliny [8-10]. Widoczne gołym okiem 48 oznaki uszkodzeń, zwykle zaczynające się od przebarwień przy szczelinach poprzecznych i 49 podłużnych, pojawiają się po 7-15 latach eksploatacji nawierzchni [11]. Rozwarcie spękań 50 powierzchniowych na ogół mieści się w granicach od 0,05 mm do 10 mm w skrajnych 51 przypadkach. Spękania niekiedy są wypełnione mlecznobiałym żelem, żel występuje też na 52 53 obrzeżach reaktywnych ziaren kruszywa. Widoczne na powierzchni spękania wywołane ASR rzadko penetrują w głąb więcej niż od 25 do 50 mm, jedynie w rzadkich przypadkach 54 55 dochodząc do głębokości >100 mm, gdzie przekształcają się w mikropęknięcia. Intensywny rozwój spekań spowodowanych postępem ASR może skutkować poważnym uszkodzeniem 56 57 nawierzchni w otoczeniu szczelin dylatacyjnych i niebezpiecznymi odpryskami luźnych kawałków betonu, w konsekwencji uniemożliwiając bezpieczne użytkowanie nawierzchni. 58 59

Rozpoznanie przyczyn uszkodzenia w każdym przypadku nawierzchni opisanych w [8-12],
było poparte petrograficzną analizą obecności produktów reakcji alkalia-krzemionka w
ziarnach kruszywa, na granicy ziaren, w matrycy cementowej lub porach powietrznych.
Reaktywne kruszywa wywołujące opisane efekty w betonie nawierzchniowym obejmowały

2

- 64 szkliste skały wulkaniczne, wysoce reaktywne wapienie krzemionkowe, a także naturalne
- 5 żwiry oraz porfirowe skały wulkaniczne. Fishboeck i Harmuth [8] zaobserwowali
- 66 uszkodzenia na austriackiej autostradzie A9 po 13 latach eksploatacji i wykazali, że
- 67 przyczyną była reakcja alkalia-krzemionka w kruszywie kwarcytowym i gnejsowym. Frybort
- 68 i in. [13] zidentyfikowali wiele innych kruszyw reaktywnych w betonie nawierzchniowym,
- 69 stwierdzając, że rodzaj minerałów reaktywnych jest decydującym czynnikiem występowania
- 70 przedwczesnych uszkodzeń nawierzchni w wyniku reakcji alkalia-krzemionka.
- 71
- 72 W Polsce nie odnotowano wcześniej poważniejszych objawów degradacji nawierzchni dróg
- 73 ekspresowych w wyniku reakcji alkalia-krzemionka w betonie. Badania konstrukcji
- 74 betonowych uszkodzonych w wyniku ASR [14] ujawniły przypadki wiaduktów drogowych i
- 75 budynków, których to dotyczy. Przedmiotem niniejszej pracy jest przypadek uszkodzeń
- nawierzchni drogi ekspresowej w strefie klimatu umiarkowanego po 15 latach eksploatacji.
- 77 Powodem podjętych badań diagnostycznych były spękania i wykruszenia nawierzchni
- vijawnione podczas oceny wizualnej, sugerujące, że możliwą ich przyczyną mogła być reakcja
- alkalia-krzemionka w betonie. Celem pracy jest rozpoznanie zasadniczych przyczyn
- 80 zaobserwowanego uszkodzenia nawierzchni drogowej.
- 81

82 **2. Badania doświadczalne**

83 2.1. Obserwacje terenowe i próbki

- 84 Przeprowadzono oględziny odcinka nawierzchni betonowej dyblowanej i kotwionej,
- 85 wybudowanej metodą ślizgową w latach 2002-2003. Konstrukcja drogi była zaprojektowana
- 86 dla drogi ekspresowej o kategorii ruchu KR6 przy grubości warstwy betonu
- 87 nawierzchniowego 27 cm i wykorzystaniu istniejącej nawierzchni asfaltowej jako
- 88 podbudowy. Ocena wizualna wykazała uszkodzenia wielu płyt nawierzchni, widoczne na
- 89 powierzchni na dwóch pasach ruchu i na pasie awaryjnym. Pęknięcia znajdowały się w
- 90 sąsiedztwie naciętych szczelin, przede wszystkim wzdłuż szczelin poprzecznych lub w
- 91 narożach płyt (Rys.1a). Ze względu na wykruszanie się betonu przy szczelinach
- 92 poprzecznych, zaobserwowano również łaty naprawcze. Spękania występowały w formie
- 93 siatki rys o maksymalnej rozwartości do 2 mm.
- 94 Wzdłuż szczelin poprzecznych zaobserwowano ciemniejsze przebarwienia betonu (Rys.1.b).
- 95 Spękania widoczne na powierzchni jezdni były wypełnione mlecznobiałym żelem (Rys.2a).

96 Na powierzchni jezdni widoczna była siatka spękań (Rys.2b), które penetrowały w głąb

- 97 betonu na głębokość kilku cm. Jak pokazano na Rys.2c, takie pęknięcia przechodziły przez
- 98 duże ziarna kruszywa o jasnobeżowym/jasnoszarym kolorze, ale nie przez ciemniejsze

99 szaro/zielonkawe kruszywo. Nie zauważono znaczących oznak łuszczenia się powierzchni.

100 Z wybranych płyt nawierzchni pobrane zostały próbki-odwierty o średnicy 100 mm przez całą

101 grubość płyty betonowej, wynoszącą od 27 do 30 cm. Próbki-odwierty pobrano zarówno z

102 płyt spękanych, jak i niespękanych, z pasa ruchu wolnego i z pasa awaryjnego, z jezdni w

103 kierunku południowo-zachodnim i w kierunku północno-wschodnim. Niektóre z odwiertów,

104 pobranych z miejsc wykazujących spękania na powierzchni jezdni, rozdzieliły się na dwie

- 105 części, kiedy okazało się, że spękanie jest przez całą grubość.
- 106

107 **Rys.1**

- 108
- 109 **Rys.2**
- 110

111 Z raportu archiwalnego [15] wynika, że właściwości użytych materiałów były zgodne ze

112 ówczesnymi specyfikacjami projektowymi. Właściwości betonu oznaczone na próbkach

113 kontrolnych wykonanych w czasie budowy były następujące:

114 - 28-dniowa wytrzymałość na ściskanie od 40,1 do 60,8 MPa (klasa betonu B40),

115 - 28-dniowa wytrzymałość na zginanie od 3,9 do 6,3 MPa (niektóre próbki nie osiągnęły

116 wymaganej wytrzymałości na zginanie 5,5 MPa),

117 - nasiąkliwość masowa od 3,9 do 4,6%,

118 - stopień mrozoodporności F150 (spadek wytrzymałości na ściskanie po 150 cyklach

119 zamrażania-rozmrażania w granicach od 4,0 do 13,1%).

120 Beton nawierzchniowy wykonano ze składników podanych w Tabl.1. Właściwości kruszyw

- 121 wszystkich frakcji spełniały wszystkie wymagania specyfikacji projektowej [15], w tym
- 122 wymagania w zakresie reaktywności alkalicznej, określonej przez "zerowy" stopień
- 123 reaktywności alkalicznej zgodnie z normą [16].
- 124
- 125

126 Tablica 1. Skład mieszanki betonowej według danych archiwalnych [15]

127

Składnik	Zawartość [kg/m ³]
cement portlandzki CEM I 32,5 R *)	360
Woda	144
piasek naturalny 0/2mm	551
grys amfibolitowy 2/8 mm	228
grys amfibolitowy 8/16 mm	475
grys kwarcytowy 16/32 mm	645
domieszka napowietrzająca	0.576
domieszka uplastyczniająca	1.80

128

*) zawartość alkaliów nieudokumentowana

129

130 2.2. Metody badań

131

132 Za pomocą piły diamentowej z pobranych próbek-odwiertów wycięto próbki do

133 petrograficznej analizy minerałów reaktywnych w kruszywie, do mikroskopowej analizy

134 mikrostruktury betonu oraz do określenia właściwości fizycznych betonu. Najbardziej

135 uszkodzone kawałki betonu rozpadły się podczas cięcia. Obserwacje mikroskopowe na

136 Zgłady polerowane i cienkie szlify wykonano z pionowych przekrojów odwiertów z

137 nawierzchni, wykorzystując aparaturę i metodykę przedstawioną w [17-18]. Zastosowano

138 następujące metody badań.

139 1. Analiza cienkich szlifów metodą mikroskopii optycznej: rozpoznanie minerałów

140 reaktywnych w ziarnach kruszywa, identyfikacja produktów reakcji ASR w betonie. Analizę

141 wykonano na cienkich szlifach wyciętych w górnej warstwie 50 mm odwiertów rdzeniowych,

142 zgodnie z procedurą PB/3/2018 [19], będącą częścią Wytycznych [20] opracowanych na

143 podstawie przewodników RILEM i ASTM. Obserwacje mikroskopowe prowadzono w

144 świetle przechodzącym z polaryzatorami równoległymi (PPL), polaryzatorami

skrzyżowanymi (XPL), także z płytką gipsową (XPL_G) oraz w świetle ultrafioletowym

146 (UV).

147 2. Analiza zgładów metodą mikroskopii skaningowej z mikroanalizą EDS: rozpoznanie

148 produktów reakcji alkalia-krzemionka, identyfikacja składu w mikroobszarach zgodnie z [7],

[19] na wypolerowanych próbkach 25x45 mm wyciętych z rdzeni.

5

- 150 3. Ocena spękań w przekrojach betonu za pomocą cyfrowej analizy obrazów na cienkich
- 151 szlifach w świetle UV i polerowanych zgładach za pomocą metodą mikroskopii skaningowej
- 152 metodą cyfrowej analizy zgodnie z [21]. Analizę przeprowadzono na przekrojach trzech
- 153 odwiertów z pasa ruchu wolnego i trzech odwiertów z pasa awaryjnego nawierzchni;
- 154 powierzchnia każdego przekroju wynosiła około 1000 mm².
- 4. Ocena właściwości sprężystych próbek betonu: pomiary rezonansowego modułu
- sprężystości próbek pryzmatycznych 30x25x240 mm, wyciętych z odwiertów rdzeniowych –
 zgodnie z [22].
- 5. Pomiary charakterystyki porów w przekrojach próbek betonu wyciętych z odwiertów
 rdzeniowych zgodnie z PN-EN 480-11 [23].
- 160 6. Rozpoznanie potencjału dalszego występowania reakcji: pomiary ekspansji próbek betonu
- 161 30x25x240 mm wyciętych z odwiertów rdzeniowych, z zamocowanymi czopikami
- 162 pomiarowymi, wystawionych na oddziaływanie roztworu 1M NaOH o temperaturze $80 \,^{\circ}\text{C}$ -
- 163 zgodnie z [24].
- 164 6. Ocena reaktywności kruszywa kwarcytowego z tego samego złoża, co kruszywo użyte do
- 165 betonu: pomiary ekspansji próbek betonu w temperaturze 38 °C zgodnie z procedurą
- 166 PB/2/2018 [25] oraz pomiary ekspansji próbek zaprawy w 80 °C zgodnie z procedurą
- 167 PB/1/2018 [26]. Do wykonania próbek stosowano cement portlandzki CEM I 52,5 R o
- 168 zawartości alkaliów 0,88% Na₂O_{eq}.
- 169

170 **3. Wyniki bada**ń

171 **3.1. Wyniki analizy składników betonu**

172

Analiza makroskopowa betonu wykazała jednorodny rozkład ziaren kruszywa grubego w 173 174 przekrojach odwiertów, przy czym wyróżniono dwa rodzaje łamanego kruszywa grubego: ziarna jasnobeżowe oraz ziarna szare. Zaobserwowano wyraźnie widoczne pekniecia w 175 176 obrębie ziaren kruszywa jasnobeżowego w odróżnieniu od ziaren kruszywa szarego bez widocznych pęknięć. W spękanych ziarnach kruszyw oraz w pustkach powietrznych 177 178 widoczna była biała substancja żelowa. Zawartość dużych pustek powietrznych (o średnicy powyżej 2 mm) wynosiła do 1,8% i 2,8%, odpowiednio w górnej i dolnej części płyty 179 nawierzchni. Stwierdzono występowanie spękań w płaszczyźnie równoległej do powierzchni 180

- 181 jezdni, przechodzących zarówno przez matrycę cementową, jak i grube kruszywo. Pęknięcia
- 182 w przekroju rdzeni betonowych były wyraźnie widoczne nawet w przypadku niewielkich
- 183 pęknięć widocznych na powierzchni nawierzchni.
- 184

185 W wyniku analizy petrograficznej kruszywa w betonie stwierdzono:

186 - obecność ziaren łamanego kruszywa kwarcytowego (zbudowanego głównie z kwarcu) oraz

187 kruszywa amfibolitowego (zbudowanego głównie z amfiboli i plagioklazu), tworzących

188 kruszywo grube – Rys. 3;

- obecność piasku kwarcowego zawierającego także ziarna wapienia, tworzących kruszywo
 drobne;
- 191 pojedyncze ziarna mułowca w grubym kruszywie.

192 W ziarnach kwarcytu stwierdzono występowanie kwarcu i śladowych ilości muskowitu.

193 Ziarna kwarcu mają barwy przede wszystkim od białej do jasnoszarej, nawet do czarnej, w

194 zależności od ich orientacji optycznej. Skała kwarcytowa charakteryzuje się typową

195 mozaikową strukturą bez spoiwa, zbudowana jest z ziaren kwarcu o kształtach

196 izometrycznych lub wydłużonych. Kwarcyt jest twardy, gęsty, czasami z małymi kawernami i

197 szczelinami częściowo lub całkowicie wypełnionymi kryształami kwarcu.

198 **Rys. 3**

199

Mikroskopowa obserwacja cienkich przekrojów wykazała obecność substancji żelowej w 200 201 peknietych ziarnach kruszywa kwarcytowego oraz w otaczającym zaczynie cementowym (Rys.4); nie było spękań ani takich produktów w ziarnach kruszywa amfibolitowego ani w 202 203 ziarnach piasku. Produkty reakcji ASR częściowo lub całkowicie wypełniły wiele porów powietrznych (Rys.5), zwłaszcza tych o średnicy do 200 µm. Stwierdzono, że niektóre pory 204 powietrzne zostały częściowo wypełnione produktami hydratacji cementu (ettringit). Obfitą 205 obecność substancji żelowej wypełniającej spękania w ziarnach kwarcytu zaobserwowano 206 207 zarówno w próbkach pobranych z pasa ruchu powolnego, jak też z pasa awaryjnego.

208

209 **Rys.4**

210 **Rys. 5**

211 Analiza obrazu petrograficznego z wykorzystaniem cyfrowej analizy obrazów pozwoliła na

212 określenie wielkości i zawartości kwarcu w kruszywie kwarcytowym. Równoważną średnicę

213 rozdzielonych ziaren kwarcu na obrazach wyznaczono, aby umożliwić klasyfikację wielkości

214 ziaren. Zgodnie z terminologią przyjętą w [27] kwarc jest identyfikowany jako

mikrokrystaliczny, jeśli wielkość ziaren jest mniejsza niż 100 µm, jako kryptokrystaliczny,

217 ilustruje Rys. 6. Obecność kwarcu mikro- i kryptokrystalicznego w ziarnach kruszywa

218 kwarcytowego jest obfita.

219

220 **Rys. 6**

221

Wyniki oszacowania zawartości kwarcu mikrokrystalicznego i kryptokrystalicznego w
ziarnach kwarcytu przedstawiono w Tablicy 2. Zawartość reaktywnych form kwarcu w
kruszywie kwarcytowym była duża, stwierdzono korelację z występowaniem pęknięć w
kruszywie. W spękanych ziarnach kwarcytu zawartość reaktywnych form kwarcu sięgała
powyżej 10%, natomiast w ziarnach niespękanych ich zawartości wynosiła poniżej 7%.

227

Tablica 2. Zawartość kwarcu mikro- i kryptokrystalicznego w kruszywie kwarcytowym w
ziarnach spękanych i niespękanych (wartość średnia na 8 cienkich szlifach i zakres od-do)

Pas jezdni	Nr szlifu	Pole przekroju ziaren kwarcu mikro- i kryptokrystalicznego w stosunku do całkowitego przekroju kruszywa kwarcytowego [%]						
		kruszywo niespękane	kruszywo spękane					
	5A	6.4 (4.6-7.8)	22.7 (19.9-26.2)					
Pas ruchu	8A	4.7 (3.0-6.8)	35.0 (27.9-40.0)					
wolnego	10A	5.8 (3.7-8.3)	11.0 (8.2-13.7)					
Pas	3A	brak	14.7 (10.6-20.0)					
awaryjny	7A	7.4 (4.3-9.9)	9.5 (7.9-12.1					

230

231 Obserwacje w mikroskopie skaningowym potwierdziły obecność produktów żelowych w

pęknięciach ziaren kruszywa kwarcytowego, produkty żelowe wychodziły też poza ziarno na

233 obszar matrycy cementowej, Rys. 7. Mikroanaliza rentgenowska produktu reakcji w

234 mikroobszarach wykazała, że jest to potasowo-sodowy -krzemian wapnia ze znacznym

- 235 stężeniem potasu (K), sodu (Na) i wapnia (Ca), Rys. 8. Wyznaczoną charakterystykę jego
- 236 składu jakościowego w kruszywach kwarcytowych określają uśrednione wskaźniki:
- 237 $(Na+K)/Si = 0.32 \pm 0.09$; Ca/Si = 0.57 ± 0.17. Charakterystyka składu pierwiastkowego
- 238 przedstawionego w Tablicy 3 odpowiada zakresowi składu produktów reakcji alkalia-
- krzemionka znanemu z literatury [1, 7, 13, 28, 29], m.in. (Na + K)/Si w granicach 0,2-0,35.
- 240
- 241 **Rys.7**
- 242 **Rys.8**
- 243

Obserwowana zmienność składu produktu ASR związana jest z jego lokalizacją w ziarnie 244 kwarcytu, w zaczynie cementowym lub w pustkach powietrznych. Na rys. 9 przedstawiono 245 barwne mapy stężeń pierwiastków K, Ca i Na w obszarze spękanego ziarna kwarcytu oraz w 246 247 otaczajacym obszarze matrycy cementowej. Zmiana intensywności koloru obrazuje przenikanie danego jonu przez granicę ziarno-matryca cementowa. Stwierdzono, że stężenie 248 249 Ca w żelu ASR wzrasta wraz ze wzrostem odległości od granicy ziarna kruszywa. Iloraz (Na+K)/Si charakteryzujący skład produktów ASR w matrycy cementowej i w pustkach 250 powietrznych wynosi odpowiednio $0,28 \pm 0,11$ i $0,20 \pm 0,16$. Zaobserwowane różnice 251 stężenia pierwiastków w produktach ASR obecnych w próbkach z pasa ruchu wolnego i pasa 252 253 awaryjnego nie są spójne i nie pozwalają na dalszą analizę.

- 254
- 255 **Ryc.9**
- 256
- 257 Tablica 3. Wyniki mikroanalizy składu produktów reakcji ASR w mikroobszarach wewnątrz
- 258 spękań w ziarnach kruszywa kwarcytowego iloraz zawartości sodu, potasu i wapnia do
- 259 krzemu (wynik z co najmniej dwudziestu pięciu różnych mikoobszarów)
- 260 (na osobnej kartce)
- 261
- 262

- 263 **3.2. Spękania betonu**
- 264
- 265 Ogólna ocena rozwartości rys obserwowanych na cienkich szlifach z betonu
- 266 nawierzchniowego wykazała, że rysy w ziarnach kruszywa kwarcytowego mają rozwartość
- 267 około 40-80 μm (mniejsze pęknięcia) lub 250-350 μm (pęknięcia główne). Rysy w osnowie
- cementowej wypełnionej produktem żelowym miały rozwartość około $60 \div 120 \ \mu m$.
- 269 Charakterystyka systemu rys w betonie na podstawie cyfrowej analizy obrazu w świetle UV
- 270 [21] opiera się na następujących parametrach:
- całkowita długość rys [mm] suma długości dendrytycznych wszystkich wykrytych
- 272 pęknięć,
- całkowita powierzchnia rys [mm²] suma powierzchni rys,
- względna długość rys [mm⁻¹] stosunek całkowitej długości rys do powierzchni obrazu,
- względna powierzchnia zarysowań [%] stosunek całkowitej powierzchni rys do
- 276 powierzchni obrazu.
- 277 Całkowita długość rys na jednostkę pola przekroju wynosiła odpowiednio 0,39±0,03 mm⁻¹ i
- 278 0,47±0,02 mm⁻¹ w próbkach pasa awaryjnego i para ruchu powolnego. Względna
- powierzchnia rys wynosi $2,2\pm0,2\%$ i $3,1\pm0,4\%$, odpowiednio w betonie pasa awaryjnego i
- 280 pasa wolnego ruchu. Oba parametry wskazują na większy stopień spękania betonu pobranego
- z pasa ruchu powolnego, odpowiednio o około 20% i 42%.
- 282
- 283 Dzięki cyfrowej rekonstrukcji rozkładu kruszywa grubego i układu rys uzyskano
- 284 charakterystykę rys w obrębie ziaren kruszywa grubego w betonie. Wyniki przedstawiono w
- 285 Tablicy 4. Rysy w ziarnach kruszyw są zdecydowanie częściej obserwowane w kruszywie
- 286 kwarcytowym niż w innym kruszywie, różnica jest rzędu wielkości.
- 287
- Wyniki oceny układu mikropęknięć w ziarnach kruszywa przeprowadzonej na obrazach SEM
 również wykazały silne efekty lokalizacji rdzenia betonowego: łączna długość mikrorys była
 ponad 5-krotnie większa w próbkach z pasa wolnego ruchu powolnego niż w próbkach z pasa
- awaryjnego. W ziarnach kruszywa kwarcytowego pierwotnego (kruszywo z kamieniołomu,
- 292 niewykorzystane do betonu) zaobserwowano bardzo niewiele mikrospękań ich
- 293 charakterystyka była dość podobna do mikropęknięć kruszyw w betonie pobranym z pasa

- awaryjnego. Ponieważ pomiary spękań mikrospękań na zgładach w SEM i spękań
- 295 obserwowanych na cienkich szlifach prowadzono prze rozdzielczości zróżnicowanej o rząd
- 296 wielkości, wyniki nie mogą być bezpośrednio porównywane.
- 297
- 298 Tablica 4. Charakterystyka rys w ziarnach kruszywa grubego w próbkach betonu z pasa
- awaryjnego i pasa ruchu powolnego

Pas jezdni	Ziarna	Względna dł	ugość	Względna powierzchnia			
	kruszywa	spękań *) [m	1m ⁻¹]	spękań *) [%]			
Pas ruchu	kwarcyt	4.03	6.73	11.1	18.5		
powolnego	inne	(wszystkie	0.47	(wszystkie	1.5		
		ziarna)		ziarna)			
Pas awaryjny	kwarcyt	3.32 5.70		8.7	14.6		
	inne	(wszystkie	0.39	(wszystkie	1.4		
		ziarna)		ziarna)			
- (kruszywo z	kwarcyt	0.50)	1.0			
kopalni)	Kwało ył	0.50	,	1.0			

300 *) względem pola powierzchni przekroju ziaren kwarcytu widocznych na cienkich szlifach
301

302

303 **3.3.** Charakterystyka porów powietrznych i moduł sprężystości betonu

304

Charakterystykę porów powietrznych w próbkach-odwiertach z nawierzchni przedstawiono w 305 306 Tablicy 5. Jedynie w jednym z trzech rdzeni całkowita zawartość powietrza w stwardniałym betonie przekraczała 3%, w pozostałych rdzeniach była mniejsza. Tylko w jednym z trzech 307 rdzeni zawartość mikropustek przekraczała 1,5%, a współczynnik rozmieszczenia porów nie 308 przekraczał 0,20 mm. Jedynie w przypadku próbki rdzeniowej nr 10 charakterystykę porów 309 310 powietrznych można uznać za odpowiednia pod względem wymaganej odporności na zamrażanie-rozmrażanie [1, 30]. Warto przypomnieć, że w okresie budowy nawierzchni 311 312 specyfikacje na beton nie obejmowały określonej charakterystyki porów w betonie stwardniałym. 313

314

Tablica 5. Charakterystyka porów w betonie stwardniałym wg PN-EN 480-11 wyznaczona na

240		1	· 1	·····			
316	noierowanyc	n przekroj	iach ody	/1ertow/ 7 1	nasa ruchu	nowoinego	nawierzenni
210	pololowallyc	In przekio	juen ou v		pusu ruenu	powonnego	nu wiei Zeinn

317

Charakterystyka porów w betonie	Numer próbki rdzeniowej						
	5	8	10				
Zawartość powietrza [%]	2.02	1.21	3.07				
Powierzchnia właściwa porów [mm ⁻¹]	24.53	29.89	30.47				
Wskaźnik rozmieszczenia [mm]	0.31	0.31	0.20				
Zawartość mikroporów A ₃₀₀ [%]	0.72	0.60	1.69				

318

319

Właściwości sprężyste betonu w nawierzchni zostały określone na podstawie rezonansowej 320 częstotliwości drgań przy zginaniu na próbkach wyciętych z odwiertów. Odwierty z pasa 321 ruchu powolnego okazały się zbyt spękane, dlatego uzyskanie odpowiednich próbek okazało 322 się niemożliwe. Rezonansowy moduł spreżystości betonu z pasa awaryjnego wynosił 17,5 323 324 $\pm 3,0$ GPa, a zatem był mały i wykazał podwyższoną zmienność, co wskazuje na zróżnicowanie degradacji betonu. Prognozowany według wzoru z fib Model Code [31] moduł 325 326 sprężystości betonu o wytrzymałości na ściskanie 40 MPa z kruszywem kwarcytowym wynosi 34 GPa. Przy założeniu stosunku modułu sprężystości dynamicznego do statycznego 327 wynoszącego 1,2, uzyskuje się prognozowany rezonansowy moduł sprężystości 41 GPa 328 betonu po 28 dniach dojrzewania. Nawet przy tak przybliżonym porównaniu, na co najmniej 329 330 50% można oszacować zmniejszenie modułu sprężystości betonu w badanym odcinku nawierzchni po 15 latach eksploatacji. 331

332

333 3.4. Potencjał dalszej ekspansji betonu

334

Pomiary wydłużenia próbek pryzmatycznych wyciętych z odwiertów i przechowywanych 1

336 M roztworze NaOH w temperaturze 80°C wykazały stopniowy wzrost długości próbek z

upływem czasu. Po 21 dniach ekspozycji próbek betonu ich wydłużenie wynosiło $0,07 \pm$

338 0,007%, natomiast po 28 dniach: $0,11 \pm 0,009$ %. Obserwowany wzrost długości jest znaczący

i wskazuje na występowanie w kruszywie znacznej zawartości i dostępność reaktywnych

340 minerałów, które podtrzymują ekspansywne zachowanie betonu. Obserwacje powierzchni

próbek po wyjęciu z roztworu NaOH wykazały uwalnianie się półprzezroczystej, żelowej
substancji na krawędziach pęknięć w ziarnach kruszywa kwarcytowego oraz pęcznienie
ziaren kruszywa kwarcytowego, objawiające się odpryskami fragmentów ziaren z bocznych
powierzchni próbek betonowych.

345

Po identyfikacji reaktywnej frakcji kruszywa zgromadzono kruszywo kwarcytowe łamane z 346 tego samego kamieniołomu w postaci frakcji 2/8 i 8/16. Zgodnie z procedurami PB/1 [26] i 347 PB/2 [25], odpowiednie próbki zaprawy i betonu z kruszywem kwarcytowym i cementem 348 portlandzkim poddano działaniu normowych warunków środowiskowych. Liniowe 349 wydłużenie próbek zaprawy w temperaturze 80°C i betonu w 38 °C pokazano na Rys.10. 350 Zaobserwowano znaczący wzrost długości próbek w czasie. Po 300 dniach ekspozycji próbek 351 betonu ich wydłużenie wynosiło $0,080 \pm 0,009\%$, natomiast wydłużenie próbek zaprawy po 352 14 dniach wynosiło $0.241 \pm 0.003\%$. Stosując odpowiednie standardowe kryteria oceny 353 rozszerzalności liniowej (wydłużenie betonu 0,04-0,12% po 365 dniach, wydłużenie zaprawy 354 355 0,20-0,30% po 14 dniach), stwierdza się, że oba testy jednoznacznie wykazały umiarkowanie reaktywne zachowanie kruszywa kwarcytowego. 356

357

358 **Rys.10**

359

360 **4. Dyskusja**

361

Zaobserwowane występowanie charakterystycznych produktów ASR w spękaniach ziaren 362 kruszywa kwarcytowego wyraźnie wskazuje na związek pęknięć w kruszywie i matrycy 363 cementowej z ekspansywną reakcją alkalia-krzemionka. Skład zaobserwowanych produktów 364 reakcji, określony ilorazami stężeń (Na+K)/Si i Ca/Si, zgadza się z danymi literaturowymi, 365 366 wskazującymi trendy zmian w z upływem czasu [32]. Jednoznaczny związek między składem 367 produktów ASR a ciśnieniem pęcznienia nie jest znany, ale uważa się obecność wodorotlenku wapniowego w cieczy porowej betonu jest niezbędna, aby powstające produkty reakcji ASR 368 369 miały charakter ekspansywny [33]. Znane z literatury zróżnicowanie zawartości Ca w funkcji 370 odległości od granicy ziarno-matryca też zostało potwierdzone w obecnych badaniach.

371

Podatność kruszywa kwarcytowego na reakcję ASR została wcześniej zaobserwowana w [7, 372 8, 34], przy czym Šachlová i in [34] wykazali niespójną ocenę potencjału reaktywności 373 kruszywa kwarcytowego na podstawie testu chemicznego w przeciwieństwie do badań 374 ekspansji zapraw cementowych w warunkach przyspieszonych. Na podatność kwarcytu na 375 ASR może wpływać kilka czynników, m.in. wielkość ziaren kwarcu oraz bliski rozstaw 376 ziaren kwarcytu, skalenia i muskowitu [35]. Wielkość ziaren kwarcu ma wpływ na 377 378 rozpuszczalność krzemionki, ponieważ większa powierzchnia jest bardziej dostępna dla 379 roztworu cieczy porowej w betonie. Stwierdzona w obecnych badaniach dobra korelacja pomiędzy wielkością poszczególnych kryształów kwarcu a pękaniem wywołanym przez 380 ekspansję produktów reakcji ASR, jest zgodna z korelacją deskryptorów wielkości ziarna 381 382 kwarcu [36] z wynikami ekspansji próbek i uszkodzeniami obserwowanymi w konstrukcjach po 20-25 latach eksploatacji. 383

384

Zaobserwowany system spękań w betonie, związany z obecnością produktów ASR, wykazuje 385 386 regularne zróżnicowanie między odwiertami pobranymi z pasa nawierzchni o dużym obciążeniu (pas ruchu powolnego) a odwiertami z pasa awaryjnego, użytkowanego 387 okazjonalnie. Sugeruje to możliwy, dodatkowy wpływ obciążenia zmęczeniowego 388 spowodowanego ruchem ciężkim, przy założeniu, że wpływ czynników technologicznych 389 oraz zmian temperatury i wilgotności byłby podobny dla porównywanych pasów nawierzchni. 390 Zgodnie z [12, 37, 38] spękania w nawierzchniach najczęściej inicjowane sa na skutek 391 naprężeń indukowanych termicznie (szczególnie w młodym wieku betonu), przypisywanych 392 wysokiej temperaturze podczas betonowania, a być może również napreżeniom zwiazanym z 393 obciażeniem pojazdami. W pierwszych latach użytkowania nawierzchni reakcja alkalia-394 395 krzemionka odgrywa raczej podrzędną rolę. Jeśli wilgoć i alkaliczne roztwory odladzające przedostaną się w głąb nawierzchni przez istniejące spękania, można oczekiwać wyraźnej 396 intensyfikacji ASR. Na ma na to dowodów konkretnych, niemniej przypuszcza się, że 397 zmęczeniowe oddziaływanie ruchu pojazdów drogowych przyczyniło się do wzrostu spękań 398 399 zaobserwowanych na pasie ruchu powolnego na drodze.

400

401 Analizowany odcinek drogi zlokalizowany jest w centralnej części Polski w strefie klimatu
402 umiarkowanego- na tym obszarze sezon zimowy, definiowany jako okres ze średnią dobową
403 temperaturą poniżej 0°C, trwa około 94 dni (średnia ustalona na podstawie danych IMGW w

okresie od 1981 do 2013). Ze względu na niedostateczne napowietrzanie betonu w 404 niektórych miejscach, należy zatem wziąć pod uwagę możliwy udział uszkodzeń od agresji 405 mrozu na beton. Chociaż uszkodzenia spowodowane zamarzaniem i rozmrażaniem występuja 406 w zimie, a reakcja alkalia-krzemionka rozwija się w ciepłych porach roku, oba mechanizmy 407 mogą wzajemnie wzmacniać swoje skutki [39]. Obserwacje mikroskopowe podane w 408 409 rozdziale poprzednim oraz symulacje komputerowe przebiegu tych procesów w betonie 410 napowietrzonym pokazują, że produkty ASR w znacznym stopniu wypełniają pory powietrzne, wyłączając w ten sposób ich funkcję w zakresie mrozoodporności. Natomiast 411 spękanie mrozowe zwiększają przepuszczalność betonu, promując wnikanie wody i 412 roztworów środków odladzających z powierzchni w głąb betonu. Mechanizmy addytywnego 413 oddziaływania powyższych mechanizmów zniszczenia są jednak nierozpoznane. W tak 414 złożonym przypadku oddziaływań, racjonalne prognozowanie pozostałego czasu użytkowania 415 416 nawierzchni jest utrudnione. Najnowsze postępy w metodyce badań i modelowania przebiegu reakcji alkalia-krzemionka [40, 41] dają nowe możliwości doświadczalnej oceny wpływu 417 alkaliów zewnętrznych i prognozowania trwałości betonu w nawierzchniach narażonych na 418 oddziaływanie klimatu wilgotnego i mroźnego. Warto je wykorzystywać przy projektowaniu 419 420 składu betonu na nowe nawierzchnie.

421

422 **5. Wnioski**

423 Przeprowadzone badania diagnostyczne betonu w nawierzchni drogi ekspresowej, o
424 konstrukcji z płyt dyblowanych i kotwionych, po 15 latach eksploatacji pozwalają na
425 sformułowanie następujących spostrzeżeń i wniosków.

I. Zaobserwowane uszkodzenia nawierzchni obejmowały liczne spękania płyt, zwłaszcza
 wzdłuż szczelin poprzecznych i podłużnych, przebarwienia i miejscowe odpryski betonu.
 Układ spękań był dość typowy dla uszkodzeń wskutek reakcji alkalia-kruszywo. W wyniku
 przeprowadzonych badań diagnostycznych betonu w odwiertach z nawierzchni drogi
 uzyskano spójny zestaw dowodów na wystąpienie ekspansywnej reakcji alkalia-krzemionka,
 związanej w obfitością reaktywnych form krzemionki w kruszywie kwarcytowym użytym do
 betonu.

- 433 2. Oszacowana zawartość reaktywnych form kwarcu w kruszywie kwarcytowym (kwarcu
- 434 mikrokrystalicznego i kryptokrystalicznego) była większa w ziarnach spękanych (>10%) i
- 435 mniejsza w ziarnach niespękanych (<7%). W spękaniach w kruszywie kwarcytowym, w

- 436 matrycy cementowej oraz w porach powietrznych występowały produkty reakcji ASR w
- 437 formie żelu krzemianu potasowo-sodowo-wapniowego. Produkty reakcji wewnątrz spękań w
- 438 kruszywie kwarcytowym charakteryzowały się średnim stosunkiem (Na+K)/Si=0,31 i Ca/Si=
- 439 0,48. Skład był reprezentatywny dla produktów reakcji alkalia-krzemionka, a zaobserwowana
- 440 zmienność składu w obrębie matrycy cementowej była skorelowana z odległością od granicy
- 441 ziaren kwarcytu.
- 442 3. Odcinek nawierzchni drogi wykonano z materiałów zgodnych z ówczesnymi normami i
- 443 specyfikacjami technicznymi. Zastosowanie kruszywa kwarcytowego oparto na wynikach
 444 badania reaktywności metodą szybką, która okazała się niewłaściwa.
- 445 4. Zaobserwowane miejscami niewłaściwe napowietrzenie betonu, ujawniające się zbyt
- 446 dużym rozstawem porów powietrznych, wskazuje na możliwość miejscowego, addytywnego
- 447 efektu uszkodzeń wskutek agresji mrozu. Specyfikacje na beton w okresie budowy
- 448 nawierzchni nie obejmowały wymagań określonej charakterystyki porów w betonie
- 449 stwardniałym, a jedynie wymaganie zawartości powietrza w mieszance betonowej. Możliwą
- 450 rolę dodatkowego czynnika destrukcyjnego, takiego jak oddziaływanie ruchu pojazdów
- 451 ciężkich, wskazuje wyższy o około 37-39% względny stopień spękania betonu na pasie ruchu
- 452 powolnego w porównaniu z pasem awaryjnym.
- 453
- 454

455 **Bibliografia**

- 456
 457 [1] A.Szydło, P.Mackiewicz, R.Wardęga, B.Krawczyk : Katalog typowych konstrukcji
 458 nawierzchni sztywnych, Załącznik do zarządzenia Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg
 459 Krajowych i Autostrad, Warszawa, 16.06.2014
- 460 [2] A.Amirkhanian, E. Skelton (eds.), Proceedings of the 12th Int. Conference on Concrete
 461 Pavements, Sept. 27-Oct. 1, 2021, Minneapolis, <u>https://doi.org/10.33593/i1c2cp</u>
- 462 [3] J.Korentz, R.Jurczak, F.Szmatuła, T.Rudnicki, Właściwości nawierzchni betonowej
 463 autostrady A18 po 82 latach eksploatacji, Budownictwo-Technologie-Architektura, nr
 464 4(96), 2021, 68-71
- [4] T. J. Van Dam, L. L. Sutter, K. D. Smith, M.J. Wade, K. R. Peterson, Guidelines for
 detection, analysis and treatment of materials-related distress in concrete pavements,
 Volume 1: final report, FHWA-RD-01-163, 2002
- 468 [5] I. Sims, A.B. Poole (eds.), Alkali-Aggregate Reaction in Concrete: A World Review, CRC
 469 Press, London 2017

- [6] Z. Owsiak, J. Zapała-Sławeta, P. Czapik, Diagnosis of concrete structures distress due to
 alkali-aggregate reaction, Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical
 Sciences, 63, 2015, 23-29
- 473 [7] M.A. Glinicki, D. Jóźwiak-Niedźwiedzka, A.Antolik, K.Dziedzic, K. Gibas, Susceptibility
 474 of selected aggregates from sedimentary rocks to alkali-aggregate reaction, Roads and
 475 Bridges Drogi i Mosty, 18 (1), 2019, 5-24; doi: 10.7409/rabdim.019.001
- [8] E.K.Fishboeck, H.Harmuth, An Austrian experience with identification and assessment of
 alkali-reaction in motorways, in: Concrete Repair, Rehabilitation and Retrofitting II,
 edited by M. Alexander, H.-D. Beushausen, F. Dehn, P. Moyo, Taylor and Francis Group,
 London, 2009
- [9] A.Allard, B.Fournier, J.Bastien, B.Bissonnette, L. Sanchez, J. Duchesne, Evaluation of the
 degree of damage caused by alkali-silica reaction in a highway pavement: a case study,
 15th International Conference on Alkali-Aggregate Reaction, Sao Paulo, 2016
- 483 [10] B.Fournier, M.-A. Bérubé, K.J. Folliard, M.Thomas Report on the Diagnosis,
- 484 Prognosis, and Mitigation of Alkali-Silica Reaction (ASR) in Transportation Structures,
 485 FHWA, Washington, DC, 2010
- [11] O.Mielich, Alkali-silica reaction (ASR) on German motorways: an overview, Otto Graf-Journal 18, 2019, 197-208
- [12] R.Breitenbücher, R.Przondziono, B. Meng, E. Krütt, F.Weise, Alkali-Silica-Reaction in
 concrete pavements considering traffic and de-icing agents, 13th International
 Symposium on Concrete Roads, Berlin, June 2018
- [13] A.Frýbort, D.Všianský, J.Štulířová, J.Stryk, M.Gregerová, Variations in the composition
 and relations between alkali-silica gels and calcium silicate hydrates in highway concrete,
 Materials Characterization, 137, 2018, 91–108
- 494 [14] S. Góralczyk Occurence and assessment of reactive aggregates in Poland, Institute of
 495 Mechanized Construction and Rock Mining, Warsaw 2003
- 496 [15] Analiza wybranych właściwości mieszanki betonowej i betonu stosowanego do budowy
 497 betonowych nawierzchni drogowych wykonanych w kraju w latach 2001-2004. Badania
 498 i analiza trwałości betonu stosowanego do nawierzchni drogowych pod kątem oceny cech
 499 użytkowych i trwałościowych. Etap I. IBDiM, Warszawa, 2004
- 500 [16] PN-B-06714-46: 1992 Kruszywa mineralne Badania Oznaczanie potencjalnej
 501 reaktywności alkalicznej metodą szybką
- [17] D. Jóźwiak-Niedźwiedzka, K. Gibas, M.A. Glinicki, Petrographic identification of reactive
 minerals in domestic aggregates and their classification according to RILEM and ASTM
 recommendations, Roads and Bridges Drogi i Mosty, 16,3, 2017, 223-239; doi:
 10.7409/rabdim.017.015
- [18] M.A.Glinicki, Methods of qualitative and quantitative assessment of concrete air
 entrainment, Cement Wapno Beton, 19/81 (6), 2014, 359-369

- [19] Procedura badawcza GDDKiA PB/3/18 Zalecenia dotyczące analizy petrograficznej
 kruszywa, GDDKiA Warszawa 2019; https://www.gddkia.gov.pl/pl/1118/dokumenty-
 techniczne
- 511 [20] A.Garbacik, M.A.Glinicki, D.Jóźwiak-Niedźwiedzka, G.Adamski, K.Gibas, Wytyczne
 512 techniczne klasyfikacji kruszyw krajowych i zapobiegania reakcji alkalicznej w betonie
 513 stosowanym w nawierzchniach dróg i drogowych obiektach inżynierskich, ICiMB i IPPT
- 514PAN, Kraków-Warszawa2019; https://www.gddkia.gov.pl/pl/1118/dokumenty-515techniczne
- [21] M.A.Glinicki, A. Litorowicz, Crack system evaluation in concrete elements at mesoscale,
 Bulletin of the Polish Academy of Sciences -Technical Sciences, 54 (4), 2006, 371-379
- [22] ASTM C215-14 Standard test method for fundamental transverse, longitudinal, and
 torsional resonant frequencies of concrete specimens, ASTM International, West
 Conshohocken, PA, 2014
- [23] PN-EN 480-11:2008 Admixtures for concrete, mortar and grout. Test methods.
 Determination of air void characteristics in hardened concrete
- [24] T.Katayama, Chapter 6. Accelerated expansion test: Japan, in: V. Saouma (ed.), Diagnosis
 and Prognosis of Alkali Aggregate Reactions Affected Structures State of the art report
 of the RILEM Technical Committee 259-ISR, Springer International Publishing, 2021,
 133-162
- 527 [25] Procedura badawcza GDDKiA PB/2/18 Instrukcja badania reaktywności kruszyw w
 528 temperaturze 38°C według ASTM C1293/RILEM AAR-3, GDDKiA Warszawa 2019;
 529 <u>https://www.gddkia.gov.pl/pl/1118/dokumenty-techniczne</u>
- 530 [26] Procedura badawcza GDDKiA PB/1/18 Instrukcja badania reaktywności kruszyw
 531 metodą przyśpieszoną w 1 M roztworze NaOH w temperaturze 80°C, GDDKiA
 532 Warszawa 2019; <u>https://www.gddkia.gov.pl/pl/1118/dokumenty-techniczne</u>
- [27] I. Fernandes, M.A. Ribeiro, M.A.T.M. Broekmans, I. Sims (Eds.), Petrographic Atlas:
 Characterisation of Aggregates Regarding Potential Reactivity to Alkalis, RILEM 2016
- E. Boehm-Courjault, S. Barbotin, A. Leemann, K. Scrivener, Microstructure, crystallinity
 and composition of alkali-silica reaction products in concrete determined by transmission
 electron microscopy, Cement and Concrete Research 130, 2020, 105988
- [29] Z. Owsiak, Microstructure of alkali- silica reaction products in conventional standard and
 accelerated testing, Ceramics- Silikaty, 47 (3) (2003), 108-115
- [30] M. Radlinski, J. Olek, M. Del Mar Arribas et al., Influence of air-void system parameters
 on freeze-thaw resistance of pavement concrete–lessons learned from field and laboratory
 observations, Proceedings of the 9th International Conference on Concrete Pavements, San
 Francisco, 2008, 824–835
- 544 [31] International Federation for Structural Concrete (fib—Fédération Internationale du Béton),
- 545 fib Model Code for Concrete Structures, Ernst & Sohn, Berlin, 2010

- [32] A. Gholizadeh-Vayghan, F. Rajabipour, The influence of alkali–silica reaction (ASR) gel
 composition on its hydrophilic properties and free swelling in contact with water vapour,
 Cement and Concrete Research 94, 2017, 49–583
- [33] A. B. Poole, Introduction, chemistry and mechanisms, in: I. Sims, A.B. Poole (eds.),
 Alkali-Aggregate Reaction in Concrete: A World Review, CRC Press, London 2017, 131
- 552 [34] Š. Šachlová, A. Kuchaová, Z. Pertold, R. Přikryl, Microscopic and chemical
 553 characterisation of ASR induced by quartz-rich aggregates, 15th Euroseminar on
 554 Microscopy Applied to Building Materials, 16-19 June 2014, Delft, 1-10
- [35] Š. Šachlová, A. Kuchaová, R. Přikryl, Z. Pertold, Z. Nekvasilová, Factors affecting ASR
 potential of quartzite from a single quarry (Bohemian Massif, Czech Republic).
 Conference: 12th SGA Biennial Meeting, Upsala, 2013, 4, doi: 10.13140/2.1.4690.6561
- [36] N. Castro, B. J. Wigum, Assessment of the potential alkali-reactivity of aggregates for
 concrete by image analysis petrography, Cement and Concrete Research 42, 2012, 1635 1644
- [37] R.Breitenbücher, C. Sievering, Risse in Betonfahrbahndecken Das Resultat aus
 Überlagerungen verschiedener, in: R. Nothnagel and H. Twelmeier (eds.), Baustoff und
 Konstruktion, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013, 177-188; doi: 10.1007/978-3642-29573-7_19
- [38] C.Giebson, K.Voland, H.-M. Ludwig, B. Meng, Alkali-silica reaction performance
 testing of concrete considering external alkalis and preexisting microcracks, Structural
 Concrete, 2017,1–11; doi: 10.1002/suco.201600173
- [39] F. Gong, Y.Takahashi, I. Segawa K. Maekawa, Mechanical properties of concrete with
 smeared cracking by alkali-silica reaction and freeze-thaw cycles, Cement and Concrete
 Composites 111, 2020, 103623; https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2020.103623
- [40] I.Borchers, Recommendation of RILEM TC 258-AAA: RILEM AAR-12: determination
 of binder combinations for non-reactive mix design or the resistance to alkali-silica
 reaction of concrete mixes using concrete prisms 60 °C test method with alkali supply,
- 574 Materials and Structures, 54(6), 2021, 202
- [41] M.Böhm, E.Eickschen, W.Hermerschmidt, C.Müller, R.Pierkes, Beurteilung von
 Betonfahrbahndecken hinsichtlich deren in-situ AKR-Potenzial bei Gesteinskörnungen
 nach dem ARS Nr. 04/2013, Berichte der Bundesanstalt für Straßenwesen, Straßenbau,
 Heft S162, 2021
- 579

Tablica 3. Wyniki mikroanalizy składu produktów reakcji ASR w mikroobszarach wewnątrz spękań w ziarnach kruszywa kwarcytowego – iloraz zawartości sodu, potasu i wapnia do krzemu (wynik z co najmniej dwudziestu pięciu różnych mikoobszarów)

									Oznaczen	ie próbki								
Wskaźniki składu		5B			6A			7A			8A			10A			10B	
	Średnia	Min	Max	Średnia	Min	Max	Średnia	Min	Max	Średnia	Min	Max	Średnia	Min	Max	Średnia	Min	Max
Na/Si	0.07	0.04	0.10	0.06	0.01	0.13	0.05	0.02	0.11	0.06	0.01	0.21	0.06	0.03	0.13	0.11	0.02	0.23
K/Si	0.32	0.21	0.40	0.23	0.09	0.32	0.18	0.05	0.42	0.18	0.03	0.45	0.29	0.14	0.46	0.34	0.07	0.44
(Na+K)/Si	0.39	0.29	0.46	0.28	0.11	0.42	0.23	0.07	0.44	0.24	0.04	0.57	0.35	0.17	0.51	0.40	0.09	0.52
Ca/Si	0.48	0.29	0.61	0.30	0.11	0.69	0.41	0.10	0.92	0.60	0.18	0.93	0.61	0.28	1.16	0.49	0.08	0.95

Rysunki



a)



b)

Rys. 1. Typowy układ spękań (a) i przebarwienie w nawierzchni betonowej przy szczelinach (b) Fig.1. Typical crack patterns (a) and discoloration in concrete pavement near the joints (b)



Rys. 2. Widok spękań w pobranych odwiertach z nawierzchni: a) spękanie na powierzchni wypełnione mlecznobiałym żelem, b) mozaika spękań, c) spękania przechodzące w głąb betonu przez ziarna kruszywa kwarcytowego (średnica próbki-odwiertu100 mm)

Fig. 2. View of cracks in core specimens taken from the pavement: a) surface cracks filled with a milky white gel, b) mosaic of cracks, c) cracks penetrating into the concrete through quartzite aggregate (core diameter 100 mm)



a)

Rys. 3. Przekrój ziarna kruszywa grubego: a) kwarcyt, b) amfibolit (cienki szlif, XPL) Fig.3. Thin section of coarse aggregate: a) quartzite, b) amfibolite (XPL)

b)



Rys. 4. Żel ASR widoczny w betonie w próbkach 3A, 5A, (cienkie szlify, PPL) Fig. 4. ASR gel visible in concrete specimens 3A, 5A, (thin sections, PPL)



Rys.5. Produkty reakcji ASR częściowo wypełniające pustkę powietrzną (cienki szlif; XPL_G oraz UV) Fig. 5. ASR reaction products partly infilling air void (thin section; XPL_G and UV)



Rys. 6. Zróżnicowanie wielkości ziaren kwarcu w spękanym kruszywie kwarcytowym, XPL_G Fig.6. Differences of quartz grain size in cracked quartzite aggregate, XPL_G



Rys.7. Produkty reakcji ASR rozciągające się od ziarna kwarcytu poza granicę ziarna do matrycy cementowej – mikrofotografia SEM

Fig.7. ASR products in quartzite aggregate and in cement paste, penetrating beyond the aggregate – SEM microphotograph





Fig.8. ASR product composition in quartzite aggregate - SEM microphotograph and EDS analysis in selected microareas (designated by numbers)



Rys.9. Mikrofotografia żelu ASR i mapy koncentracji pierwiastków K, Ca i Na w obszarze pękniętego ziarna kwarcytu

Fig.9. Micophotograph of ASR gel and maps of the concentration of elements K, Ca and Na in the area of cracked quartzite grain



Ryc.10. Ekspansja próbek z kruszywem kwarcytowym – zaprawa w 1 M roztworze NaOH w temperaturze 80°C wg PB/1 [26] oraz beton w 38°C w wysokiej wilgotności powietrza wg PB/2 [25] Fig.10. Expansion of specimens containing quartzite aggregate – mortar at 80°C in 1 M NaOH solution (PB/1 [26]) and concrete at 38°C in high air humidity (PB/2 [25])